I-O DATA

Mac OS版セットアップガイド HDC-UXシリーズ

B-MANU200392-02



本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。 取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中には】参照)

使えるようにする

まだ本製品を接続しないでください。 OSを起動します。 本製品は手順4になってから接続します。

本製品以外の機器をできるだけ取り外します。

下の作業を行います。

Mac OS 9 の場合


- 「機能拡張マネージャ」を開きます。 ▲ → [コントロールパネル] → [機能拡張マネージャ]をクリックします。
- [File Exchange]を無効にします([×]を外す)。
- [再起動]ボタンをクリックします。Mac OSが再起動します。

(Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)



パソコンに接続します。





ACアダプター


- ◆ 本製品の電源ケーブルをACアダプターに接続します。
- 2 ACアダプターを本製品に接続します。
- 電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 4 USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
- ⑤ USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。 ※本製品の電源/アクセス(POWER/ACCESS)ランプが青色に点灯します。



●コネクタの向きにご注意 コネクタは接続できる向きが決まってい

接続しにくい時は無理をせずに、コネク 夕の向きをご確認ください。誤った向き で無理に接続しようとすると、ケーブル やポートが破損するおそれがあります。

eSATAケーブルでパソコンと接続する場合



電源ケーブル

ACアダプター

- eSATAブラケットをパソコンのPCIスロットに 挿入します。
- 2 eSATAブラケットのケーブルをパソコンの SATAポートに接続します。
- る 本製品の電源ケーブルをACアダプターに接続します。
- 4 ACアダプターを本製品に接続します。
- **6** 電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 6 eSATAケーブルを本製品のeSATAポートに 接続します。
- **☆** eSATAケーブルをパソコンのeSATAブラケットに 接続します。
- (8) パソコンの電源を入れます。
- ディスクユーティリティで本製品を選択して、 「ファイル」-「ボリュームをマウントする」を クリックします。



デスクトップ上にアイコンが表示されます。

初期化します。

Mac OS X 10.4

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)です。

そのままご使用いただけますが、Mac OS Xのみでお使いの場合は、初期化(フォーマット)することをおすすめします。

●初期化(フォーマット)する場合

Mac OS拡張(ジャーナリング)形式で初期化します。

詳しい手順は、オンラインマニュアルの[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照してください。

●ご購入時のまま(FAT32)でお使いになる場合

[Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について]をご覧になり、次(手順6)におすすみください。

Mac OS X 10.1~10.3

- 「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。 [起動ボリューム] → [アプリケーション] → [ユーティリティ] → [ディスクユーティリティ] を開きます。
- ② 本製品(I-O DATA HDC-UX Media)を選びます。



※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

こんな時には…

本製品が表示されない

●本製品が表示されるまで時間がかかる場合があり ます。もう数分お待ちください。

(3) [パーティション] タブをクリックします。

4 初期化の設定を行います。


このディスクは、このコンピュータで読み込む とができません。ディスクを初期化しますか?

フォーマット: Mac OS 拡縄 GB

取り出し、初期化

名 前: 名称未設定

- ■ボリュームの方式:1パーティション
- ■フォーマット: Mac OS拡張(ジャーナリング)
- [パーティション(OK)]ボタンをクリックします。
- ⑥ [パーティション]ボタンをクリックします。 初期化が始まります。



この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。 消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているUSBケ ーブルを抜き差ししてください。

Mac OS 9.1~9.2.2

- 右の画面が表示されます。
- (2)「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
- (3) 「フォーマット」を[Mac OS拡張] に設定します。
- (4) [初期化]ボタンをクリックします。 後は画面の指示に従ってください。
- 手順3を参考に「File Exchange」を有効にします([×]を付ける)。

確認します。

アイコンの確認

ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。







Mac OS X



アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない 場合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを 抜き差ししてみてください。

Mac OS 9

基本操作 ●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。手順 4 を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

2 本製品を取り外します。











Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について

- ●本製品の出荷時状態(FAT32フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記に注意してください。 ■FAT32フォーマットでご使用いただけるファイルサイズは約4GBまでです。
- ■本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります。USB 2.0接続で数十秒かかる場合があります。
- ■Mac OS X 10.4以外のMac OSでご使用いただく場合、FAT32フォーマットではご利用いただけません。
- ■Mac OS Xのみでご使用いただく場合は、Mac OS拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。 フォーマット手順は、サポートソフトに添付のオンラインマニュアル[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照ください。

オンラインマニュアルについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

- サポートソフトを挿入します。自動的にサポートソフトの中身が表示されます。 ※表示されない場合は[HDC_UX_xxx]をダブルクリックして開いてください。
- ② 「manual.htm」を開いてください。

本製品使用上のご注意

- ●ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。
- ●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの 省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。 OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が 正常に利用できない場合があります。
- ●他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
- ■本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- ■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- ●本製品からのOS起動はサポートされておりません。
- ●Mac OS(Mac OS X 10.4除く)とWindowsでは、フォーマット形式の違いにより併用することは できません。
- ●Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください。 コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。 その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。
- ●本製品は1パーティションで使用することをおすすめします。





Copyright (C) 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved